


## Sena Updatefehler unter Windows 10

Sie müssen die Windows-Treibersignaturdurchsetzung deaktivieren.

Im Folgenden sind die Schritte aufgeführt, wie Sie die Probleme mit dem Sena Device Manager unter Windows 10 beheben können.


### Schritt 1:

Klicken Sie auf das Startmenü und wählen Sie Einstellungen.




### Schritt 2:


Klicken Sie auf Update und Sicherheit.



**Schritt 3:**  
Klicken Sie auf Wiederherstellung.




**Schritt 4:**  
Klicken Sie unter "Erweiterter Systemstart" auf "Jetzt neu starten“.



**Schritt 5:**  
Klicken Sie auf Fehlerbehebung.



# Choose an option



## Schritt: 6

Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.





# ← Troubleshoot



## Schritt 7:


Klicken Sie auf Starteinstellungen.

# Advanced options




## Schritt 8:

Klicken Sie auf Neu starten.



## Schritt 9:

Drücken Sie auf dem Bildschirm Starteinstellungen die Taste 7 oder F7, um die Durchsetzung der Treibersignatur zu deaktivieren.



Ihr Computer wird neu gestartet. Nun haben Sie die Möglichkeit nicht digital signierte Treiber zu installieren.  
Starten Sie den Sena Bluetooth Geräte-Manager und versuchen Sie die Geräteerkennung erneut.